2024/05/04 12:07 1/4 Landhausstraße

## Landhausstraße


### Karte / Beschreibung

<html> <iframe width=,425" height=,350" frameborder=,0" scrolling=,no" marginheight=,0" marginwidth=,0"

src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=9.06481,48.452229,9.069455,48.454 659&layer=mapnik&marker=48.45338,9.06755" style="border: 1px solid black"></iframe><br/>>ca

 $href=\mbox{$\tt mhttps://www.openstreetmap.org/?lat=48.453444000000005\&lon=9.0671325\&zoom=18\&layers=M\&mlat=48.45338\&mlon=9.06755">Gr\&\#246;\&\#223;ere Karte anzeigen</a></small> </html>$ 

Fußballplatz mit Toren, Sandkasten, Wippe, laaange Rutsche, Springy, Sitzplätze in einem Holzhaus und im Schatten am Waldrand vorhanden



## Mikrobiologie


update:
2019/05/26 projektdoku:spielplatz:ergebnisse:dusslingen:s5 https://www.kvfg.net/wiki/doku.php?id=projektdoku:spielplatz:ergebnisse:dusslingen:s5
09:36



Keine Reaktion der Marker.



#### Kaum Bakterienwachstum.



### Rotanteilsmessung.

https://www.kvfg.net/wiki/ Printed on 2024/05/04 12:07

2024/05/04 12:07 3/4 Landhausstraße

# **Sicherheit**







An der Rutsche sind an mehreren Stellen morsche Balken zu finden, die Stolperfallen produzieren. Am ärgsten sieht es oben am Einstieg aus.

Last update: 2019/05/26 projektdoku:spielplatz:ergebnisse:dusslingen:s5 https://www.kvfg.net/wiki/doku.php?id=projektdoku:spielplatz:ergebnisse:dusslingen:s5



Am Sandkasten sind zwischen den Brettern die Lücken so breit, dass man sich die Finger einklemmen kann.



Bei der Sitzgelegenheit im Wald (und auch in der Hütte) lassen sich einige herausstehende Nägel finden. Die meisten davon dürften in einer Höhe sein, dass kleine Kinder nicht hinkommen. Aber die kletterlustigen älteren Kinder könnten sich hier verletzen.

From:

https://www.kvfg.net/wiki/ - KvFG Wiki

Permanent link:

https://www.kvfg.net/wiki/doku.php?id=projektdoku:spielplatz:ergebnisse:dusslingen:s5

Last update: 2019/05/26 09:36



https://www.kvfg.net/wiki/ Printed on 2024/05/04 12:07