

Ergebnisse

Ergebnisse der Überprüfung der Spielgeräte, Pflanzen und des mikrobiologischen Zustandes der Sandkästen bzw. der Böden.

- [Dusslingen](#) (5)
- [Gomaringen](#) (4)
- [Nehren](#) (3)

Datensatz

Die Fragebögen wurde mit Hilfe von [LimeSurvey](#) erfasst. Der Rohdatensatz steht hier zum Download zur Verfügung:


[projekt_spielplatz_fragebogen-rohdaten.ods](#)

Fragebogen-Auswertung


Die Auswertung der Fragebögen inklusive Grafiken als PDF steht hier zum Download zur Verfügung:

[projekt_spielplatz_fragebogen-auswertung.pdf](#)


Hier nur die Grafiken zu den Fragen, bei denen von besonders vielen Erfassungsgruppen Sicherheitsmängel festgestellt wurden:




Die Mülleimer auf den Spielplätzen waren in 46,15% der Fälle nicht geleert.



In 53,85% der Fälle gibt es Quetschmöglichkeiten an den Spielgeräten. Meist handelt es sich hierbei um den Gerätetyp Springy. Wir empfehlen die Lösung vom Spielplatz Stadion in Gomaringen: günstig, einfach und sicher.



In 53,85% der Fälle fanden wir Schrauben, die nicht versenkt oder nicht abdeckt waren. Häufig sind dies Kleinigkeiten. In den Einzeldokumentationen machen wir auf die wirklich „dicken Fische“ aufmerksam.



In 76,92% der Fälle weisen die Spielplätze Stolperstellen auf. In den Einzeldokumentationen machen wir auf die wirklich „dicken Fische“ aufmerksam.

From:

<https://www.kvfg.net/wiki/> - **KvFG Wiki**

Permanent link:

<https://www.kvfg.net/wiki/doku.php?id=projektdoku:spielplatz:ergebnisse&rev=1370785183>

Last update: **2013/06/09 15:39**

